



# 基桩高应变法检测报告

工程名称：新会碧桂园八期商业楼 A

工程地点：江门市新会区会城镇文德路旁

检测日期：2016 年 12 月 16 日

委托单位：江门市新会区文德房地产开发有限公司

委托编号：20161213



江门市新会区建设工程质量检测站

2017 年 3 月 8 日



# 新会碧桂园八期商业楼 A 基桩高应变法检测报告

资质编号: 粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)	 (证书编号: 3001643)
报告编写 (上岗证号)	 (证书编号: 3001634)
报告校核 (上岗证号)	 (证书编号: 3001649)
报告审核 (上岗证号)	 (证书编号: 3003796)
批 准	
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站 

声明: 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座

E\_mail: xhqjcz@163.com

联系电话: (0750)6312380

邮政编码: 529100



201819022389

# 基桩高应变法检测报告

工程名称：新会今古洲碧桂园一期地下车库（A区）

工程地点：江门市新会区经济开发区东区地块

检测日期：2017年5月13-19日

委托单位：江门市新会区今祥碧桂园房地产开发有限公司

委托编号：WT2017107

江门市新会区建设工程质量检测站

2018年6月27日



**新会今古洲碧桂园一期  
地下车库 (A 区)  
基桩高应变法检测报告**

资质编号: 粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)	谭光明 (证书编号: 3005131)
报告编写 (上岗证号)	何夏怡 (证书编号: 3001634)
报告校核 (上岗证号)	王超 (证书编号: 3001649)
报告审核 (上岗证号)	陈永强 (证书编号: 3005796)
批 准	陈永强
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站

声明: 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座

E\_mail: xhqjcz@163.com

联系电话: (0750)6312380

邮政编码: 529100



201819022389

# 基桩反射波法检测报告

工程名称: 大泽碧桂园三区 15 号楼

工程地点: 江门市新会区大泽第一水库旁

检测日期: 2018 年 3 月 28 日

委托单位: 江门市新会区粤航投资有限公司

委托编号: WT2017398

江门市新会区建设工程质量检测站

2018 年 3 月 30 日



**大泽碧桂园三区  
15 号楼  
桩基反射波法检测报告**

资质编号: 粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)	刘弘昌 (证书编号: 2001637)
报告编写 (上岗证号)	何夏恒 (证书编号: 300634)
报告校核 (上岗证号)	王超 (证书编号: 300649)
报告审核 (上岗证号)	陈华明 (证书编号: 3005786)
批 准	陈华明
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站 

**声明:** 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座  
E\_mail: xhqjcz@163.com  
联系电话: (0750)6312380  
邮政编码: 529100