

## 设计回访成果告知书

根据住房和城乡建设部要求，江门市建筑设计院有限公司设计院于2024年12月23日组织设计人员胡杰伟对江门一中——李永森体育馆项目开展了设计回访工作。

### 一、项目基本情况

* 项目名称	江门一中——李永森体育馆
* 竣工时间	1995
* 单体建筑面积(m <sup>2</sup> )	8480.29
* 工程类型	教育建筑
* 钢结构最大跨度(米)	34
* 悬挑长度(米)	11.5
* 大跨钢结构形式	钢网架
* 项目所在地	广东省-江门市-蓬江区
* 项目详细地址	广东省江门市蓬江区白沙街道第1中学景贤学校-江门市第一中学景贤学校
* 建设单位	江门一中
建设方联系人	
建设方联系人联系方式	
* 设计单位	江门市建筑设计院有限公司
* 设计单位工商注册地	广东省-江门市
* 设计方联系人	胡杰伟
* 设计方联系人联系方式	18029633010
* 产权单位或使用单位	江门市景贤中学
* 产权单位或使用单位联系人	钟峰
* 产权单位或使用单位联系人联系方式	13828035526

### 二、回访结果

序号	问题类型	是否存在问题
1	钢结构整体体系是否与原设计相符	未发现隐患
2	建筑整体是否出现明显裂缝、过大变形、整体倾斜等情况	未发现隐患
3	建筑功能、使用环境是否与原设计相符	未发现隐患
4	大跨钢结构及构件的维护是否符合要求	未发现隐患

5	建筑屋面面层、防水层等建筑做法与原设计是否相符，屋面是否存在因多次防水施工造成的荷载增加	未发现隐患
6	屋面是否存在超出设计使用条件堆载物料的情况	未发现隐患
7	钢结构构件是否存在明显构件锈蚀、屈曲变形的情况	未发现隐患
8	钢结构节点是否与原设计相符	未发现隐患
9	钢结构连接部位、支座等是否存在明显变形、滑移、松动等损坏	未发现隐患
10	钢构件连接处焊缝、螺栓是否完整	未发现隐患
11	钢结构构件表面涂层是否完整	未发现隐患
12	其他可能影响结构安全的问题	发现隐患 (1)雨蓬屋面铁皮生锈，天花有松动现象。 2.体育馆内天花局部有破损。

单位（盖章）

江门市建筑设计院有限公司

2024年12月23日