



# 基桩反射波法检测报告

工程名称: 江门德信五金制品有限公司办公楼

工程地点: 大泽镇小泽村

检测日期: 2009年10月22日

委托单位: 江门德信五金制品有限公司

委托编号: 0910009


江门市新会区建设工程质量检测站

2009年10月23日



# 江门德信五金制品有限公司办公楼 基桩反射波法检测报告

资质编号: 粤建桩检证第 048 号

现场检测 (上岗证号)	 (证书编号: 1201649)
报告编写 (上岗证号)	 (证书编号: 1201640)
报告校核 (上岗证号)	 (证书编号: 1201644)
报告审核 (上岗证号)	 (证书编号: 1201649)
批 准	 
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站

声明: 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座  
E\_mail: xhqjcz@163.com  
联系电话: (0750)6312380  
邮政编码: 529100



# 基桩反射波法检测报告

工程名称: 新会区大敖镇十围村商业综合楼

工程地点: 新中公路傍

检测日期: 2010年11月19日-22日

委托单位: 江门市新会区大敖镇十围村民委员会

委托编号: 20101010






江门市新会区建设工程质量检测站

2010年11月23日



# 新会区大教镇十围村商业综合楼 基桩反射波法检测报告

资质编号: 粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)	 (证书编号: 1201637)
报告编写 (上岗证号)	 (证书编号: 1201640)
报告校核 (上岗证号)	 (证书编号: 1201640)
报告审核 (上岗证号)	 (证书编号: 1201649)
批 准	
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站

声明: 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座

E\_mail: xhqjcz@163.com

联系电话: (0750)6312380

邮政编码: 529100



# 锚杆抗拔试验报告

工程名称: 新会圭峰小学南面边坡治理工程

工程地点: 新会圭峰小学校内

检测日期: 2011年8月26日

委托单位: 江门市新会圭峰小学

报告编号: MG2011002

委托编号: 20110819

**江门市新会区建设工程质量检测站**



2011年8月31日



## 新会圭峰小学南面边坡治理工程

# 锚杆抗拔试验报告

资质编号: 粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)		(证书编号 1201642)
报告编写 (上岗证号)		(证书编号: 1201644)
报告校核 (上岗证号)		(证书编号: 1203345)
报告审核 (上岗证号)		(证书编号: 1201640)
批准		
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站	

声明: 1、如有下列情况之一, 本报告无效:

- ①、未经允许, 不完整的报告复印件;
- ②、本报告有涂改、换页现象;
- ③、报告中无检测附图部分或附图不全;
- ④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全;
- ⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全;
- ⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。

2、如对本报告有异议, 可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址: 江门市新会区会城业兴二路 16 号二座

E\_mail: xhqjcz@163.com

联系电话: (0750)6312380

邮政编码: 529100



# 基桩反射波法检测报告

工程名称：新会大泽碧桂园山湖湾二区一期低层住宅 b-45

工程地点：新会区大泽镇五和村塘口围（土名）

检测日期：2012年9月21日-10月4日

委托单位：江门市新会区大泽碧桂园房地产开发有限公司

委托编号：20120926

江门市新会区建设工程质量检测站

2012年10月12日



# 新会大泽碧桂园山湖湾二区一期低层住宅 b-45 基桩反射波法检测报告

资质编号：粤建质检证字 13002

现场检测 (上岗证号)	 (证书编号：1205131 )
报告编写 (上岗证号)	 (证书编号：1201640 )
报告校核 (上岗证号)	 (证书编号：1201634 )
报告审核 (上岗证号)	 (证书编号：1201649 )
批 准	 
检测单位	江门市新会区建设工程质量检测站

声明：1、如有下列情况之一，本报告无效：  
①、未经允许，不完整的报告复印件；  
②、本报告有涂改、换页现象；  
③、报告中无检测曲线附图部分或附图不全；  
④、本报告缺编写、校核、审核和批准人员联合签名或签名不齐全；  
⑤、本报告缺检测单位报告专用章或报告专用章不齐全；  
⑥、检测单位名称与检测报告专用章名称不符。  
2、如对本报告有异议，可在报告发出后 20 天内向本检测单位书面提请复议

单位地址：江门市新会区会城业兴二路 16 号二座  
E\_mail: xhqjcz@163.com  
联系电话：(0750)6312380  
邮政编码：529100